VIEIRA & FREITAS LDA.

0873005 10 006

JOGO JUNTAS INJETOR OPEL
90502704 =BWPPL003 =53SKV195

BWPPL003 85 006

JOGO JUNTAS INJETOR OPEL
90502704 =0873005 =53SKV195

3RG 72204 RG 006

JOGO JUNTAS SIST. ESCAPE PSA
179876

BPZBM032 85 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA BMW
11120032224 501252TP

3RG 82681 RG 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA DACIA
7701473164/820033149 =EZCRE220

2389200 10 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA OPEL
98014758 ASTRA H 207715

3RG 36204 RG 006



JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA PSA
9817129280

3RG 85245 RG 006



JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA PSA
9677855380

2389199 10 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA TOYO-
90430T0008 AVENSIS 2.0 =BWPTY000

BWPTY000 85 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA TOYO-
1121327010 AVENSIS 2.0 =2389199

120554 TP 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA VAG
03L103469H

BPZVW031 85 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULA VAG
03L103483C AUDI A1 112909TP

2389198 10 006

JOGO JUNTAS TAMPA VALVULAS VW
070115315A CALIFORNIA = BPZVW032

BPZFR013 85 006



JOGO JUNTAS TAMPAS VALVULAS
1S7G6K260AA C-MAX 302272TP

ENKVW011 85 006

JOGO VEDANTES TAMPA VALVULA VAG
06F198107A

ARS0057 02 006

JUNTA ALT. BOSCH
P/01220AA000

8020143 10 006

JUNTA CARTER RENAULT
313971XF0D =702446TP

702446 TP 006

JUNTA CARTER RENAULT
313971XF0D =8020143

0873045 10 006

JUNTA REP. INJETOR VAG
04L103070A =98522

961734 64 006

JUNTA RESP. CARTER CAMBOTA VAG
028103500 2385100 80709RG

2385103 10 006

JUNTA RESP. CARTER CAMBOTA VAG
03F103638 AUDI A1

BPZCT010 85 006

JUNTA TAMPA RESPIRO MOTOR PSA
1254229

0873021 10 006

JUNTA TAMPA VALULAS MAZDA
RF7J10508 5/6

01705 64 006



JUNTA TAMPA VALVULA FIAT
6000625291

EUSNS002 85 006

JUNTA TAMPA VALVULA NISSAN
13276BN801 PRIMERA

0873003 10 006

JUNTA TAMPA VALVULA OPEL
97305714 ASTRA G

0873004 10 006

JUNTA TAMPA VALVULA OPEL
97305715 ASTRA =BWPPL002

BWPPL002 85 006

JUNTA TAMPA VALVULA OPEL
0607726 ASTRA =0873004

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZPE008 85 006

JUNTA TAMPA VALVULA PSA
0249C7 CITROEN C4

0873018 10 006

JUNTA TAMPA VALVULA TOYOTA
2368227030 AURIS

BWPTY001 85 006

JUNTA TAMPA VALVULA TOYOTA
2368117010 =0870132D

577240 DA 006

JUNTA TAMPA VALVULA VAG
038103483E 112906TP

2389246 10 006

JUNTA TAMPA VALVULA VAG
070103469B

116375 TP 006

JUNTA TAMPA VALVULA VAG
06K103484A VERMELHO

BPZVW032 85 006

JUNTA TAMPA VALVULA VAG
070103469A = 2389198

CTC8155J SA 006



JUNTA TAMPA VALVULA VAG
038103469E =2389197

0873020 10 006

JUNTA TAMPA VALVULAS MAZDA
RF5C13R080 =BWPMZ000

2389197 10 006

JUNTA TAMPA VALVULAS MOTOR VAG
038103469E =CTC8155J

0873002 10 006

JUNTA TAMPA VALVULAS OPEL
97185863 1 unidade

3RG 36200 RG 006

JUNTA TAPA VALVULA
0249C1 C1 C2 C3 C3

3RG 85257 RG 006

JUNTA TAPA VALVULA
0248L1 BERLINGO FIRST BERLIN

016272 64 006

JUNTA VALVULA REG. RALENTI FORD
1086466 P/85030

BPZVW020A 85 006



JUNTA VALVULA RESPIRO VAG
06H103495A 2.0TFSI

0870132D 10 006

JUNTA VEDANTE VALVULA TOYOTA
2368117010 = BWPTY001

3RG 75601 RG 006

TAMPA MOTOR
8200791916 CAPTUR I

3RG 75602 RG 006

TAMPA MOTOR
8200365952 CAPTUR I

3RG 75603 RG 006

TAMPA MOTOR
175B15263R CAPTUR I

91897 64 006

TAMPA V ALVULA MOTOR VAG
03L103469AE =2389228 =BPZVW019

2389218 10 006

TAMPA VALV. MOTOR PSA 9811687980
=BPZPE009 =CTC8980 =3RG48203

CTC8980 SA 006

TAMPA VALV. MOTOR PSA 9811687980
=2389218 =BPZPE009 =3RG48203

3RG 48203 RG 006

TAMPA VALV. MOTOR PSA 9811687980
#NAME?

BPZPE009 85 006

TAMPA VALV. MOTOR PSA 9811687980
=2389218 =CTC8980 =3RG48203

BPZBM008 85 006



TAMPA VALVULA BMW
11127512839 =2389106

BPZVW027 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR AUDI
045103469G =120405TP

91800 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127570292 =2389115 =BPZBM005

91803 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127555212 BPZBM003 = 2389116

VIEIRA & FREITAS LDA.

91804 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11121432928 =2389103 =BPZBM002

91805 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127512839 =2389106 BPZBM008

91806 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128570828 =2389130 =BPZBM012

91807 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127646553 =2389137 =BPZBM013

91808 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127823181 =2389149 =BPZBM024

91809 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127526669 =2389150 =BPZBM007

91810 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127568582 =2389131 =BPZBM026

91811 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128507607 =2389175 =BPZBM027

91813 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127646555 =2389105 =BPZBM001

91814 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127603390 =2389138 =BPZBM015

91836 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127797613 =BPZBM031 =503377TP

91837 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128513755 =BPZBM028 503809TP

91838 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127588412 =2389110 =BPZBM006

91839 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127548196 =2389174 =BPZBM025

91842 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
=2389184 =BPZBM016 =48SKV186

91877 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127565284 =BPZBM004

91894 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127645173 =2389132 BPZBM009

91901 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127553626 =BPZBM023 =503731

91906 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127846359 =BPZBM035 2389214

91917 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
=BPZBM036 2389241 48SKV108

91922 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128691779 =BPZBM037 2389291

118766 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
#NAME?

2389131 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11120032224 =BPZBM026 =91810

2389138 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127646552 =BPZBM015 =91814

2389165 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127518075 =BPZBM022

2389166 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127563474 =BPZBM018

2389167 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11121703341 =BPZBM020

2389174 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127548196 =BPZBM025 =91839

VIEIRA & FREITAS LDA.

2389175 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128507607 =BPZBM027 =91811

2389184 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
=91842 =BPZBM016 =48SKV186

2389227 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128510234 =BPZBM017 =48SKV056

48SKV056 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128510234 =2389227 =BPZBM017

48SKV186 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
#NAME?

504528 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128511342 =BPZBM039

BPZBM000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127552281 =2389102 91802

BPZBM004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127565284 =91877

BPZBM005 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127570292 =2389115 =91800

BPZBM006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127588412 =2389110 =91838

BPZBM016 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
=91842 =2389184 =48SKV186

BPZBM018 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127508780 =2389166

BPZBM020 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11121703341 =2389167

BPZBM022 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127518075 =2389165

BPZBM025 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127548196 =2389174 =91839

BPZBM026 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11120032224 =2389131 =91810

BPZBM027 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127812894 =2389175 =91811

BPZBM028 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128513755 =91837 503809TP

BPZBM029 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128571308 =2389194 =91862

BPZBM030 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127633630 SERIE 3 F30/F80 328i

BPZBM031 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128508570 =503377 =91836

BPZBM035 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127846359 =91906 2389214

BPZBM036 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
=91917 2389241 48SKV108

BPZBM037 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128691779 =91922 2389291

BPZBM038 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11127809860

BPZBM039 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR BMW
11128511342 =504528TP

91801 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHEVROLET
55564395 =2389107 =BPZPL001

91933 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHEVROLET
55573764 =2389235

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZDW004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHEVROLET 25183625 AVEO

BPZCH002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHRYSLER 53020657AB ESQ. JEEP COMMANDER

BPZCH003 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHRYSLER 53020874AB DRT. JEEP COMMANDER

BPZCH013 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR CHRYSLER 4648980AB

2389288 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR DACIA OE 132657536R =BPZNS018

BPZDA001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR DAIHATSU 1120197222 CUORE/TREVIS/SIRION

91855 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FIAT 55269748 PUNTO =BPZFT000

BPZFT000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FIAT 55269092 PANDA 1.2 =91855

91819 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1516726 =2389120 =BPZFR004

91821 64 006



TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1761121 =2389186 =BPZFR010

91876 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1423665 MONDEO III 1.8 2389201

91885 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1557512 =305287 =2389125

2389120 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1516726 =BPZFR004 =91819

2389186 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD CM5G6K271CG =BPZFR010 =91821

2389212 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD CJ5E6K271BG =BPZFR011

2389222 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD BM5G6M293DG =BPZFR008

2389242 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 2178204 =BPZFR017 48SKV133

48SKV188 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD JM5Z7G004A

BPZFR004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1516726 =2389120 =91819

BPZFR006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1254492 C-MAX =2389114

BPZFR008 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD BM5G6M293DG =2389222

BPZFR009 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD DS7G6K271DF FOCUS III 1.5

BPZFR010 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR FORD CM5G6K271CG =2389186 =91821

BPZFR011 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR FORD CJ5E6K271BG =2389212

BPZFR012 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1865533 RANGER

BPZFR014 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR FORD EDGE/ESCAPE/EXPLORER/FOCUS

BPZFR017 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 2178204 =2389242 48SKV133

BPZFR018 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 2S6G6M293B2A FIESTA/FUSION

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZFR019 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1386769/2281362

BPZFR020 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD 1134747/1357168

BPZFR023 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD FM5E6K271AF

91816 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA 1479837 =2389119 =BPZCT004

91818 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA =2389126 =305212TP =BPZCT003

91858 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA 0361Q5 =2389127 =BPZCT002

305212 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA 0248P9 =2389126 =BPZCT003 =91818

2389126 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA =305212TP =BPZCT003 =91818

BPZCT003 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/PSA 0248P9 =305212TP =2389126 =91818

91847 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR FORD/VOLVO 5109985 =2389193

2389146 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR GM OE 55558965

91889 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR HONDA 12310RNAA01 =2389113 BPZHD000

BPZHD002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HONDA 123105AAA01 CIVIC/CR-V/HR-V

BPZHD003 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HONDA 123106A0A01 CIVIC/CR-V/HR-V

BPZHD004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HONDA CIVIC 123105AYH01

BPZHD005 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HONDA 123105A2A01/12310RDFA01

91879 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 2241023100 TUCSON =2389213

91880 64 006



TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 2241022610 =BPZHY500

91881 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 2241026611ACCENT II =BPZHY502

91882 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102B000 =BPZKA302 =2389210

91883 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224104A450 H-1 =BPZHY505

2389210 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102B100 =BPZKA302 =91882

2389226 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102B002

BPZHY500 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 2241022610 ACCENT 1.3 =91880

BPZHY506 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102E000 =2389195

BPZHY507 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102A600 I20/I30/IX20/IX35

BPZHY508 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102B610

BPZKA300 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 2241026855 ACCENT III 1.6

BPZKA302 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224102B000 =2389210 =91882

BPZKA303 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224002GGB0 + JUNTA

BPZKA304 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR HYUNDAI 224002GGA0 I30/ KIA OPTIMA

BPZLR014 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR JAGUAR C2S48786 DRT.

BPZLR015 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR JAGUAR C2C38781 ESQ.

91863 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR JAGUAR/ C2S52858/LR168193

91892 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR JEEP K68045317AA =BPZCH004

BPZCH012 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR JEEP 53022085AC

91887 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR KIA 224104A401 =2389192

BPZHY509 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR KIA 2241004050

BPZKA305 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR KIA 224002G670 SANTA FE

BPZMZ000 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR MAZDA PE0210210A C/JUNTA

91815 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6510100830 =2389148 =BPZME006

91844 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A2710101730 =2389118 =BPZME000

91852 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A2710101030 =BPZME001 =2389133

91871 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6460102230 =2389183 =BPZME005

91878 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A2710101130 C 180 2389223

91902 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6510108918 =2389147 =BPZME003

2389148 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6510100830 =BPZME006 =91815

2389183 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6460101130 =BPZME005 =91871

BPZME000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A2710101730 =2389118 =91844

BPZME002 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6110100630 SPRINTER =2389163

BPZME005 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES A6460101130 =2389183 =91871

BPZME006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MERCEDES 6510100230 =2389148 =91815

91853 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR MINI 11127823180 =BPZBM021 =2389245

BPZMS001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MITSUBISHI 1035A840 OUTLANDER CW6W 3.0

BPZMS002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MITSUBISHI 1035A702 OUTLANDER CW6W

BPZMS003 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MITSUBISHI 1035B051 OUTLANDER

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZMS004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MITSUBISHI 1035A948 PAJERO SPORT 3.0

BPZMS006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR MITSUBISHI 1035B156 2389267

48SKV146 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 12364EC01A =BPZNS002

BPZNS002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 13264VM00A NAVARA =48SKV146

BPZNS012 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 132649F600 ALMERA N16 1.5/1.8

BPZNS013 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 132641KC0A JUKE

BPZNS014 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 13264EN20B X-TRAIL T31 2.0

BPZNS015 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 132644BB0A X-TRAIL

BPZNS016 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN 370Z 2009.04 DRT.

BPZNS001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR NISSAN DRT. 132648J102 MURANO Z50 3.5

91829 64 006



TAMPA VALVULA MOTOR OPEL =2389117 =209009TP =BPZPL000

91830 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 55556284 =2389111 =BPZPL002

91903 64 006



TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 5607075 =BPZPL007 =2389202

209009 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL #NAME?

2389111 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 55556284 =BPZPL002 =91830

2389117 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL =209009TP =BPZPL000 =91829

2389139 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 92068243 =BPZDW001 =91865

2389202 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 5535146 =BPZPL007 =91903

2389221 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 98001142 =BPZPL008 =CTC8142

2389235 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 55573764 =91933

CTC8142 SA 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 98001142 =2389221 =BPZPL008

48SKV187 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 55598449 BPZPL012

BPZPL000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL =209009TP =2389117 =91829

BPZPL002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 55556284 =2389111 =91830

BPZPL008 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 98001142 =2389221 =CTC8142

BPZPL009 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR OPEL 90411272 ASTRA F

BPZPS000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PORSCHE CAYENNE/PANAMERA

BPZPS001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PORSCHE CAYENNE/PANAMERA

VIEIRA & FREITAS LDA.

91817 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248Q5 =BPZCT007

91820 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
248S0 =2389152 =BPZCT008

91849 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
BPZCT009 =2389123 =BPZCT000

91860 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0361N4 =2389128 =BPZCT001

91867 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
248P6 VW TRANSPORTER 1.9 TDI.

91868 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248S7 =2389187 BPZCT006

91869 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9675691480 =2389140 =BPZFR005

91891 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9812071480

91905 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9808923780 =2389219 =BPZPE007

91907 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248Q6 =BPZCT011

91927 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248R9

2389224 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L3 =BPZPE006 722446TP

2389225 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L2 =BPZPE005

3RG 48202 RG 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9806147980 =BPZCT013 48SKV178

BPZCT007 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248Q5 =91817

BPZCT009 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
#NAME?

BPZCT011 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248P4 =91907

BPZCT012 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9827622780

BPZCT013 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9806147980 =3RG48202 48SKV178

BPZPE003 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L6 =2389203 724355TP

BPZPE004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L7 BERLINGO 1.6 =2389204

BPZPE005 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L2 =2389225

BPZPE006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
0248L3 =2389224 722446TP

BPZPL011 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA
9812111980

BPZPE007 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA C/JUNTA
#NAME?

BPZPE010 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA S/JUNTA
9808923780 =BPZPE007 (c/junta)

91822 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA/FIAT
0248G5 =2389180 =BPZPE002

2389180 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA/FIAT
9630142180 =BPZPE002 =91822

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZPE002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA/FIAT
0248G5 =2389180 =91822

48SKV189 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR PSA/OPEL
98 068 208 809 811 000 000

91831 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
8200629199 =2389178 =BPZRE002

91832 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
8200756123 =2389179 =BPZRE001

91833 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
132654861R =2389177 =BPZRE000

2389177 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
8200608952 =BPZRE000 =91833

2389178 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
8200629199 =BPZRE002 =91831

BPZNS018 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
132657536R =2389288

BPZRE000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
8200608952 =2389177 =91833

BPZRE002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
132654861R =2389178 =91831

BPZRE006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR RENAULT
132646LA0A

91846 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
#NAME?

91924 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR005659 =BPZLR006 48SKV115

91925 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR005274 =BPZLR007 48SKV116

91929 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR032724 =BPZLR009 48SKV083

91932 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR004200 =BPZLR012 =BPZLR018

2389122 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR023777 =BPZLR000 =BPZVV001

BPZLR006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR005659 =91924 48SKV115

BPZLR007 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR005274 =91925 48SKV116

BPZLR008 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR032723 DISCOVERY III

BPZLR009 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR032724 =91929 48SKV083

BPZLR010 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR110464 EVOQUE 2.0T

BPZLR011 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR121750 RANGE ROVER SPORT 3.0

BPZLR012 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR004200 =91932 =BPZLR018

BPZLR013 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR105980 48SKV119

BPZLR016 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR109353 48SKV113 2389248

BPZLR017 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR041684 48SKV114 2389247

BPZLR018 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER
LR004200 =BPZLR012 =91932

BPZLR019 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR ROVER LR091805

BPZSU001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR SUZUKI 1117069L00 2389280

91851 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1121030081 =2389172 =BPZTY001

2389244 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1120122060

BPZTY000 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1120128010 =91888 2389171

BPZTY002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1120111080 LAND CRUISER

BPZTY004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1120231082

BPZTY005 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR TOYOTA 1120137022

91823 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG =2389162 =117770TP =BPZVW004

91825 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03L103469K =2389173 =BPZVW017

91826 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG =2389176 =118767TP =BPZVW005

91827 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG =2389157 =117766TP =BPZVW000

91828 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 038103469AD =2389156 =BPZVW011

91834 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 070103469B =BPZVW023 =2389189

91856 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03G103469R =2389217 =BPZVW025

91857 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03G103469G =2389190 =BPZVW016

91861 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03L103469G =BPZVW013 =2389151

91864 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 059103470AL =2389206 =BPZAU011

91866 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03G103469H =BPZVW030 =2389216

91870 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03G103469K =2389215 =BPZAU017

91872 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 06D103469J =2389109 BPZAU006

91874 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 06E103471P 2389143 48SKV050

91875 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03H103429C =BPZVW002 =2389112

91884 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 06F103469F =2389188 =BPZVW028

91893 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 038103469E =2389155 =BPZVW018

91895 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 038103469AF =BPZVW012

91896 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 04L103475A =BPZVW009

91898 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG 03L103469T =BPZVW033

91899 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
#NAME?

91900 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
04L103475

91904 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
070103469A =BPZVW035 =2389240

2389109 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06D103469N =91872 BPZAU006

2389142 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06E103472N 48SKV051 118771TP

2389154 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06B103469BA

2389155 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
038103469E =BPZVW018 =91893

2389156 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
038103469AD =BPZVW011 =91828

2389157 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
=117766TP =BPZVW000 =91827

2389158 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03L103469L =BPZVW010 = 91824

2389160 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06E103471G =48SKV121

2389161 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06E103472L =48SKV120

2389162 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
=BPZVW004 =117770TP =91823

2389176 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
=118767TP =BPZVW005 =91826

2389188 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06F103469F =BPZVW028 =91884

2389189 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
070103469B =BPZVW023 =91834

2389190 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469M =BPZVW016 =91857

2389205 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103469AQ =BPZAU012

2389206 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103470AM =BPZAU011 =91864

2389211 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
#NAME?

2389215 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469K =91870 =BPZAU017

2389216 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469H =BPZVW030 =91866

2389217 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469R =BPZVW025 =91856

2389228 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
04L103469Q =BPZVW019 =91898

2389239 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03P103469A =BPZVW006

2389240 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
070103469A =91904 =BPZVW035

48SKV120 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06E103472L =2389161

48SKV121 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06E103471G =2389160

VIEIRA & FREITAS LDA.

48SKV182 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
05L103469D 2389274 BPZVW038

48SKV190 91 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06A103469AL

117766 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
#NAME?

118767 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
#NAME?

118769 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03P103469A BPZVW006

120269 TP 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469AA =BPZVW026

BPZAU009 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103469AH AUDI A4 ALLROAD 3.0

BPZAU010 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103470AC A4 ALLROAD B8 3.0

BPZAU011 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103470AM =2389206 =91864

BPZAU012 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103469AQ =2389205

BPZAU013 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103470CA 48SKV123

BPZAU014 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
059103469CG 48SKV124

BPZAU017 85 006



TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469B =2389215 =91870

BPZVW002 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03H103429B =2389112 =91875

BPZVW004 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
=117770TP =2389162 =91823

BPZVW006 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03P103469A =2389239

BPZVW017 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03L103469 =2389173 =91825

BPZVW018 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
038103469E =2389155 =91893

BPZVW019 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
04L103469Q =2389228 =91898

BPZVW023 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
070103469B =2389189 =91834

BPZVW024 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103475F VW TRANSPORTER 1.9TDI

BPZVW025 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469N =2389217 =91856

BPZVW026 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469AA =120269TP

BPZVW028 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
06F103469F =2389188 =91884

BPZVW030 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03G103469H =2389216 =91866

BPZVW033 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03L103469T AUDI A3 =91898

BPZVW035 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
070103469A =91904 =2389240

BPZVW036 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
038103475M

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZVW037 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG
03N103469E 2389293

2389173 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG C/
03L103469K =BPZVW017 =91825

BPZAU015 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG DRT.
06E103472Q 48SKV163 2389144

BPZAU016 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VAG ESQ.
06E103471S 48SKV164 2389145

91848 64 006

TAMPA VALVULA MOTOR VOLVO
32140004 =2389181 =BPZVV003

2389181 10 006

TAMPA VALVULA MOTOR VOLVO
31359666 =BPZVV003 =91848

BPZVV001 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VOLVO
30731234 =2389122 =BPZLR000

BPZVW034 85 006

TAMPA VALVULA MOTOR VW
04L103469K =2389243

2389172 10 006

TAMPA VALVULA TOYOTA
1121030089 =BPZTY001 =91851

BPZTY001 85 006

TAMPA VALVULA TOYOTA
112100L020 =2389172 = 91851

91840 64 006

TAMPA VALVULAS BMW
11127522159 550i

2389170 10 006

TAMPA VALVULAS LAND ROVER
LR166213 =BPZLR005 =89434

410085 TP 006

TAMPA VALVULAS MERCEDES
2710100630 =2389133 =BPZME001

305287 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR
5S6G6M293BB =2389125 =91885

2389125 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR
5S6G6M293BB =305287 =91885

2389245 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MINI
11128589943 =91853 =BPZBM021

410386 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR 6510100830
#NAME?

91862 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11128571308 =BPZBM029 =2389194

503377 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11128508570 =BPZBM031 =91836

503731 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127553626 =BPZBM023 =91901

2389102 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127552281 =BPZBM000 91802

2389103 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11121432928 =BPZBM002 =91804

2389105 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127561714 =BPZBM001 =91813

2389110 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127588412 =BPZBM006 =91838

2389115 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127570292 =BPZBM005 =91800

2389116 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127555212 BPZBM003 = 91803

2389129 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127646554 =BPZBM011 = 91812

2389130 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
8589941 =BPZBM012 =91806

VIEIRA & FREITAS LDA.

2389132 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127645173 =91894 BPZBM009

2389137 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127646553 =BPZBM013 =91807

2389149 10 006



TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127800309 =BPZBM024 =91808

2389150 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127526669 =BPZBM007 =91809

2389164 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127611277 F20 =BPZBM014

2389194 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11128571308 =BPZBM029 =91862

2389220 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127568579 E81 =BPZBM033

2389236 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127548274

BPZBM001 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127561714 =2389105 =91813

BPZBM002 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11121432928 =2389103 =91804

BPZBM007 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127526669 =2389150 =91809

BPZBM011 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127646554 =2389129

BPZBM012 85 006



TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
8589941 =2389130 =91806

BPZBM013 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127646553 =2389137 =91807

BPZBM014 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127611277 F20 =2389164

BPZBM015 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127603390 =2389138 =91814

BPZBM017 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11128510234 =2389227 =48SKV056

BPZBM021 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127823180 =91853 =2389245

BPZBM023 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
1127553626 =503731 =91901

BPZBM024 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127800309 =2389149 =91808

BPZBM033 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
11127526665 E81 116 =2389220

BPZVW008 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR BMW
FALSE

BPZDW000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR CHEVROLET
96473698 AVEO/LACETTI

BPZDW002 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR CHEVROLET
96181319 LANOS

BPZDW003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR CHEVROLET
92062396 LACETTI II 1.8

BPZCH004 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR CHRYSLER
68045317AA =91892

BPZCH007 85 006



TAMPA VALVULAS MOTOR CHRYSLER
04884760AD SEBRING

91835 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR DACIA
8200331491 =BPZRE004 =2389185

VIEIRA & FREITAS LDA.

2389185 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR DACIA 8200331491 =BPZRE004 =91835

209008 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FIAT 55564395 =2389107 =BPZVW003

2389114 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 1254492 C-MAX =BPZFR006

2389121 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 31339159 MONDEO IV =BPZFR002

2389141 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 2S6Q6P036AB FIESTA V

2389193 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 1940995 =91847

BPZFR000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 4M5G6K272HE C-MAX/FOCUS II

BPZFR002 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD 31339159 MONDEO IV =2389121

2389140 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD/PSA 1858445 =BPZFR005 =91869

BPZFR005 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR FORD/PSA 1858445 =2389140 =91869

2389113 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR HONDA 12310RNAA01 =91889 BPZHD000

2389153 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR HONDA 12310RB0003 JAZZ III

2389195 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR HYUNDAI 224102E000 =BPZHY506

2389213 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR HYUNDAI 2241023100 TRAJET =91879

BPZHY502 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR HYUNDAI 2241026610 ACCENT 00-05 =91881

BPZVC000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ISUZU D-MAX

2389192 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR KIA 224104A402 SORENTO = 91887

2389196 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR KIA 224102G100 OPTIMA

BPZHY505 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR KIA 224104A450 SORENTO =91883

BPZLR005 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR L. ROVER T4N12970 = 2389170 =89434

2389118 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A2710101730 =BPZME000 =91844

2389133 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A2710101030 =BPZME001 =91852

2389147 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES 6510108918 =BPZME003 =91902

2389163 10 006



TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A6460101930 SPRINTER =BPZME002

2389237 10 006



TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A1120100530/1120100230

2389238 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A1120100430/1120100330

BPZME001 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES A2710101030 =2389133 =91852

BPZME003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MERCEDES 6510108918 =2389147 =91902

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZMS000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR MITSUBISHI 1035A456 LANCER 1.8

BPZNS000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR NISSAN 132648J113 MURANO/INFINITI

2389107 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR OPEL 5607258 =BPZPL001 =91801

2389168 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR OPEL 90501942 ASTRA F

BPZPL001 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR OPEL 5607258/49614 =2389107 =91801

BPZPL007 85 006



TAMPA VALVULAS MOTOR OPEL 5607075/107402 =2389202 =91903

2389119 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 1479837 =BPZCT004 =91816

2389123 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA #NAME?

2389127 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0361Q5 =BPZCT002 =91858

2389128 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0361N4 =BPZCT001 =91860

2389134 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248P6 307 =BPZPE000

2389135 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248R6 307 =BPZPE001

2389152 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248S0 =BPZCT008 =91820

2389187 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0249G9 =91868 BPZCT006

2389203 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 9658651780 =BPZPE003 724355TP

2389204 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 9638569980 206 =BPZPE004

2389219 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 9808923780 =BPZPE007 =91905

BPZCT000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA #NAME?

BPZCT001 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0361N4 =2389128 =91860

BPZCT002 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0361Q5 =2389127 =91858

BPZCT004 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 1479837 =2389119 =91816

BPZCT006 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248S7 208/308 = 2389186

BPZCT008 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248S0 =2389152 =91820

BPZPE000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248P6 307 =2389134

BPZPE001 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR PSA 0248R6 307 =2389135

2389179 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR RENAULT 8200756123 =BPZRE001 =91832

BPZRE001 85 006



TAMPA VALVULAS MOTOR RENAULT 8200756123 =2389179 =91832

BPZRE003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR RENAULT 132654861R MEGANE III

VIEIRA & FREITAS LDA.

BPZRE004 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR RENAULT 8200331491 =2389185 =91835

89434 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER LR019606 =BPZLR003 =2389170

89435 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER #NAME?

2389169 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER #NAME?

BPZLR000 85 006



TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER LR023777 =2389122 =BPZVV001

BPZLR003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER LR019606 DISCOVERY =89434

BPZLR004 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR ROVER FALSE

91888 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR TOYOTA 1120128014 =BPZTY000 2389171

601682 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR TOYOTA 1121030081 HIACE IV

91824 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469L = BPZVW010 = 2389158

91850 64 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469F 2.0TDI

120405 TP 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 045103469E =BPZVW027

2389108 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469F EXEO =BPZVW003

2389112 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03H103429B =BPZVW002 =91875

2389151 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469G =BPZVW013 =91861

BPZVW000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG =2389157 =117766TP =91827

BPZVW003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469F EXEO =2389108

BPZVW005 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG =2389176 =118767TP =91826

BPZVW009 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 04L103475A GOLF VII =91896

BPZVW010 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469L =2389158 = 91824

BPZVW011 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 038103469AD =2389156 =91828

BPZVW013 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03L103469G =2389151 =91861

BPZVW016 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VAG 03G103469M =2389190 =91857

2389124 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VOLVO 30757664 = BPZVV000

BPZVV000 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VOLVO 31319643/397120 = 2389124

BPZVV003 85 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VOLVO 32140004 =2389181 =91848

2389243 10 006

TAMPA VALVULAS MOTOR VW 04L103469J =BPZVW034

BPZDW001 85 006

TAMPA VALVULAS OPEL 92068243 =2389139 =91865

BPZVW014 85 006

TAMPA VALVULAS VAG
03L103469R C/JUNTA + TAMPA

91865 64 006

TAMPAVALVULA MOTOR CHEVROLET
92068243 =BPZDW001 =2389139